# translogo 60

## *Transferabzeichen auf Trägerfolie*
## *Aufbringanleitung*

### Anwendungsgebiete:

**für fast alle textilen Untergründe;**

**Baumwolle, Mischgewebe usw.**

### Gebrauchsanweisung:

**Um ein evtl. anhaften der Trägerfolie an der Heizplatte (statische Aufladung) zu verhindern, Transfer während des Aufbringens mit einem Teflongewebe abdecken!**

| | |
|---|---|
| **Material vorwärmen:** | **ca. 4 Sek.** |
| **Aufpresstemperatur/Zeit:** | **ca. 130-160°C/ 15 Sek.** |
| **Aufpressdruck:** | **mittel** |
| **Ablösen des Trägers:** | **heiss** |
| **Nachpressen:** | **ca. 4 Sek.** |

### Zur Beachtung:

**Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufbringen der Transferabzeichen, dass diese der bestellten Farbe, Größe, Schreibweise und Ausführung entsprechen. Wir erstatten keine bepachten Textilien.**

**Achtung: Kein Weichspüler verwenden und in jedem Fall die Herstellerangaben in den Textilien beachten!!!**
**Im Zweifelsfall sollten Patchtests erfolgen!**

### Lagerung:

**Die Transferabzeichen trocken, bei normaler Raumterperatur in der Originalverpackung aufbewahren. Wir empfehlen das Verbrauchen innerhalb eines Jahres.**

**Bei pneumatischen Pressen ist generell vorab ein Test des Aufpatchens erforderlich.**

### Ihre Serviceadresse:

**rs-etiketten & embleme gmbh**
**Auweg 16 b**
**63920 Großheubach**
**Tel.: 0049 (0)9371-66800-12 oder 14**
**Fax: 0049 (0)9371-66800-29**

**Stand 2018**