



shirtlogo weiß & flock bedruckt

Anwendungsgebiete:

für farbige und helle textile Untergründe; Baumwolle;
Michgewebe Pol./Bw.; PU; PVC; Microfaser; Trilaminat usw.

Vor dem Patchen:

Um ein evtl. anhaften der Trägerfolie an der Heizplatte (statische Aufladung)
zu verhindern, Transferwährend des Aufbringens
mit einem Teflontuch abdecken!
Plastikträger Rückseite vor dem Patchen abziehen!

Material vorwärmen:	ca. 4 Sek.
Aufpresstemperatur:	ca. 160°C
Aufpressdruck:	mittel
Aufpresszeit:	ca. 14 Sek.
Ablösen des Trägers:	heiß
Nachpressen:	ca. 4 Sek.

Zur Beachtung:

Bitte vergewissern Sie sich vor dem
Aufbringen der Transferabzeichen, dass
diese der bestellten Farbe, Größe,
Schreibweise und Ausführung entsprechen.
Wir erstatten keine bepackten Textilien.

Achtung: Kein Weichspüler verwenden und
in jedem Fall die Herstellerangaben in
den Textilien beachten!!!
Im Zweifelsfall sollten Patchtests erfolgen!

Lagerung:

Die Transferabzeichen trocken, bei normaler
Raumtemperatur in der Originalverpackung
aufbewahren. Wir empfehlen das Verbrauchen
innerhalb eines Jahres.

Bei pneumatischen Pressen ist generell vorab ein
Test des Aufpatchens erforderlich.